

Objednávka č. HS/0152/2011/700

**O b j e d n á v a t e ľ**

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**

Želova 2, 829 24 Bratislava

IČO: 30796482

DIČ: 2021904456

Peňažný ústav:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000198055/8180

Zapísaný:

Dátum vystavenia	2.2.2011
Miesto určenia	podľa textu
Žiadosť č.	HS/2011/0023/942
Zmluva č.	
VO č.	
Vybavuje	R. Špír
Telefón	02/20856727
Fax	

**D o d á v a t e ľ**

**AUTOMONT JM, s.r.o.**

Levočská 10, 080 01 Prešov

IČO:

DIČ:

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Zapísaný:


Miesto určenia: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - pobočka, Levočská 3, 080 01 Prešov.

Kontaktná osoba: Ing. Pribišová Emília, MPH, PhD., 051/4881901

Názov tovaru/služby :	cena za MJ bez DPH	množs tvo	cena bez DPH	cena s DPH
Objednávame u Vás diagnostiku a výmenu akumulátora vo vozidle Škoda Fabia Combi, BA-907ME.	108,330 €	1	108,330 €	130,000 €
<b>Cena spolu</b>				<b>130,00 €</b>

Faktúru (s číslom objednávky) a dodací list (s potvrdením dodania), žiadame zaslať na adresu: vid' miesto určenia

Splatnosť faktúry je do 30 dní od doručenia faktúry.

  
pečiatka a podpis objednávateľa

Číslo EK rozpočtovej klasifikácie: 634 002

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal :

dňa :

- 2 -02- 2011

Súlad s EK rozpočtovej klasifikácie vykonal:

dňa:

3 2 2011

Ing. B. Uhrík

Vyhotovil:

R. Špír

dňa:

2.2.2011